





Выбор инструмента

Низкая
(1-2 часа в день)

Высокая
(8-10 часов в день)



ИНТЕНСИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



<p>SF 6-A22</p>		<p>SID 8-A</p>	
<p>SFC 22-A</p>	<p>SF 6-A22</p>		<p>SID 22-A</p>
<p>SF 2-A</p>	<p>SFC 22-A</p>	<p>SF 6-A22</p>	<p>SID 22-A</p>
<p>SFC 22-A</p>	<p>SF 6-A22</p>		
<p>SFC 22-A</p>	<p>SF 6-A22</p>		
<p>SF 2-A</p>			
<p>SF 6-A22</p>		<p>SID 8-A</p>	
<p>SFC 22-A</p>	<p>SF 6-A22</p>	<p>SID 22-A</p>	
<p>SF 2-A</p>	<p>SFC 22-A</p>	<p>SID 2-A</p>	
<p>SF 2-A</p>	<p>SFC 22-A</p>	<p>SD 5000 -A22</p>	<p>SD 5000 -A22+ SMD 57</p>
<p>SF 2-A</p>		<p>SFC 22-A</p>	
<p>SF 2-A</p>	<p>SFC 22-A</p>	<p>ST 1800-A22</p>	<p>ST 1800-A22+ ST SG 5.5</p>
		<p>ST 1800-A22+ SDT 5</p>	

Работы на высоте

100% работы по закручиванию

Крепление сэндвич-панелей Крепление проф. листов в пол

Сверление

Закручивание